

Yttrande gällande bygglovsärende 2020-000125

Vi på Segersjö Bilservice lämnar följande yttrande gällande de erinran som inkommit.

Vid branden som uppstod så hade räddningstjänsten problem att släcka branden på grund av att det fanns acetylen-tuber i verkstadsdelen av fastigheten. Dessa har tidigare använts för bland annat svetsning. Som en del i att öka brandsäkerheten i verksamheten så kommer denna typ av svetsning inte längre utföras. Detta gör att det inte kommer förvaras några acetylentuber i fastigheten.

Alla eventuella svetsarbeten kommer utföras med el-svets.

Acetylen-svetsen har tidigare också använts när det funnits behov av att värma upp reservdelar, detta kommer nu att utföras med hjälp av induktionsvärmare (elektrisk värmare) istället.

Det var acetylentuben som gjorde att området blev avspärrat i ett dygn efter det att själva branden var släckt. Räddningstjänsten försökte skjuta sönder tuben, men de lyckades inte med detta.

Det däcksförråd som stod närmast granntomten kommer inte att återuppbyggas, vilket ytterligare minskar risken för spridning av brand. Däck kommer fortsättningsvis att förvaras i en stålcontainer.

Återställningen av verkstadslokalen sker utifrån de idag gällande brandskyddsregler och lagar som finns. Spillvattnet från verkstadslokalen är kopplad till godkänd oljeavskiljare.

Bygglov för fasadändringen (igensättning av fönster) är sökt för att på mest effektiva sätt montera en ny ventilationsanläggning samt ett separat kem rum för mindre mängd kemiska produkter som används i verksamheten.

Verksamheten har funnits sedan 1950-talet och har sedan nuvarande ägare, Benni Serrander, tog över verksamheten inte haft några allvarliga tillbud. Vi har heller inte tidigare hört några klagomål från grannar vare sig gällande verksamheten eller brandrisk.

Med vänliga hälsningar

Benni Serrander

Segersjö Bilservice AB